



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DA PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. TRIKORA NO.02 BUKIT LOITEGLAS Fax. (0411) 61075 WEDA

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEKERJAAN KONSTRUKSI

KEGIATAN:

TIMBUNAN

PEKERJAAN:

Belanja Penimbunan RSUD
Weda Tahap II

TAHUN ANGGARAN 2024

1. Nama Paket Pekerjaan	:	Belanja Penimbunan RSUD Weda Tahap II																	
2. Nilai Total HPS	:	Rp.1.500.000.000 (Satus Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)																	
3. Sumber Dana	:	DPA Dinas PUPR Tahun Anggaran 2024																	
4. Lingkup Pekerjaan	:	1. DIVISI 1. UMUM 2. DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH																	
5. Lokasi Pekerjaan	:	Jl.Trikkora No.1 Bukit Loiteglas Nomor 2 Desa Were Kec.Weda, Kabupaten Halmahera Tengah																	
6. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK																	
7. Bahan Bangunan Konstruksi dan Gambar	:	Sesuai pada Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar																	
8. Output Pekerjaan	:	Adanya Penimbunan Pada Lokasi RSUD Weda sesuai dengan Spesifikasi teknis dan Gambar																	
9. Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi	:	Resiko Keselamatan Konstruksi Kecil																	
10. Identifikasi Resiko	:	Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini : <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>No</th><th>Uraian Pekerjaan</th><th>Identifikasi Bahaya</th></tr><tr><td>1</td><td>1. DIVISI 1. UMUM</td><td>1.Terjatuh dan Tertabrak Alat Berat Pada Saat Mobilisasi dan Demobilisasi 2.Terkena Alat Kerja 3.Tertimpa Alat dan Bahan</td></tr><tr><td>2</td><td>1. DIVISI 3. PEKERIAAN TANAH</td><td>1.Tertimbun Material Timbunan</td></tr></table>									No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	1	1. DIVISI 1. UMUM	1.Terjatuh dan Tertabrak Alat Berat Pada Saat Mobilisasi dan Demobilisasi 2.Terkena Alat Kerja 3.Tertimpa Alat dan Bahan	2	1. DIVISI 3. PEKERIAAN TANAH	1.Tertimbun Material Timbunan
No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya																	
1	1. DIVISI 1. UMUM	1.Terjatuh dan Tertabrak Alat Berat Pada Saat Mobilisasi dan Demobilisasi 2.Terkena Alat Kerja 3.Tertimpa Alat dan Bahan																	
2	1. DIVISI 3. PEKERIAAN TANAH	1.Tertimbun Material Timbunan																	

			2.Terjatuh pada lokasi Timbunan 3.Tertabrak Alat Berat
11.Kriteria Kinerja Produk (Output Performance)	:	Bangunan Gedung yang memenuhi kriteria : berfungsi dengan baik, sesuai dengan tujuan perencanaan, memiliki keandalan dan daya tahan bangunan yang tinggi serta memenuhi aspek keindahan.	