



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DA PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. TRIKORA NO.02 BUKIT LOITEGLAS Fax. (0411) 61075 WEDA

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEKERJAAN KONSTRUKSI

KEGIATAN:

REHABILITASI

PEKERJAAN:

Pembangunan SMP Negeri 25 Halteng
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Nama Paket Pekerjaan	:	Pembangunan SMP Negeri 25 Halteng																	
2. Nilai Total HPS	:	Rp. 6.600.000.000 (Enam Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)																	
3. Sumber Dana	:	DPA Dinas PUPR Tahun Anggaran 2024																	
4. Lingkup Pekerjaan	:	1. PEKERJAAN PERSIAPAN 2. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI 3. PEKERJAAN STRUKTUR 4. PEKERJAAN ARSITEKTUR 5. MEKANIKAL ELEKTRIKAL 6. PEKERJAAN ATAP 7. PEKERJAAN FASAD 8. PEKERJAAN LAIN-LAIN																	
5. Lokasi Pekerjaan	:	Jl.Trikkora No.1 Bukit Loiteglas Nomor 2 Desa Were Kec.Weda, Kabupaten Halmahera Tengah																	
6. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	180 (Dua Ratus) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK																	
7. Bahan Bangunan Konstruksi dan Gambar	:	Sesuai pada Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar																	
8. Output Pekerjaan	:	Terbangunnya SMP N 25 Halteng sesuai dengan Spesifikasi teknis dan Gambar																	
9. Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi	:	Resiko Keselamatan Konstruksi Kecil																	
10.Identifikasi Resiko	:	Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini : <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>No</th><th>Uraian Pekerjaan</th><th>Identifikasi Bahaya</th></tr><tr><td>1</td><td>PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI</td><td>1.Terjatuh dalam Galian Pondasi 2.Terkena Alat Kerja 3.Tertimpa Alat dan Bahan</td></tr><tr><td>2</td><td>PEKERJAAN STRUKTUR</td><td>1.Terjatuh Dari Ketinggian 2.Tergores Benda Tajam</td></tr></table>									No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	1.Terjatuh dalam Galian Pondasi 2.Terkena Alat Kerja 3.Tertimpa Alat dan Bahan	2	PEKERJAAN STRUKTUR	1.Terjatuh Dari Ketinggian 2.Tergores Benda Tajam
No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya																	
1	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	1.Terjatuh dalam Galian Pondasi 2.Terkena Alat Kerja 3.Tertimpa Alat dan Bahan																	
2	PEKERJAAN STRUKTUR	1.Terjatuh Dari Ketinggian 2.Tergores Benda Tajam																	

		3.	PEKERJAAN ATAP	1.Terjatuh Dari Ketinggian 2.Tergores Benda tajam 3.Tertimpa Alat dan
		4.	PEKERJAAN FASAD	1.Terjatuh Dari Ketinggian 2.Tergores Benda tajam 3.Tertimpa Alat dan
11.Kriteria Kinerja Produk (Output Performance)	:	Bangunan Gedung yang memenuhi kriteria : berfungsi dengan baik, sesuai dengan tujuan perencanaan, memiliki keandalan dan daya tahan bangunan yang tinggi serta memenuhi aspek keindahan.		