



PEMERINTAH KABUPATEN HALIMA TENGAH
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. TRANS WEDA - SOFIFI

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEKERJAAN KONSTRUKSI

KEGIATAN:

PEMBANGUNAN

PEKERJAAN:

Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Lelilef (DAK)(Dinas Kesehatan)

TA.2024

1. Nama Paket Pekerjaan	:	Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Lelilef (DAK)(Dinas Kesehatan)															
2. Nilai Total HPS	:	Rp. 1.567.500.000 (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)															
3. Sumber Dana	:	DPA Dinas PUPR Tahun Anggaran 2024															
4. Lingkup Pekerjaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PEKERJAAN PERSIAPAN 2. PEKERJAAN STRUKTUR 3. PEKERJAAN ARSITEKTUR 4. PEKERJAAN MEP 															
5. Lokasi Pekerjaan	:	Desa Woebulen Kec.Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah															
6. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	200 (Dua Ratus) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK															
7. Bahan Bangunan Konstruksi dan Gambar	:	Sesuai pada Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar															
8. Output Pekerjaan	:	Terbangunnya Rumah Dinas PKM Lelilef sesuai dengan Spesifikasi teknis dan Gambar															
9. Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi	:	Resiko Keselamatan Konstruksi Kecil															
10. Identifikasi Resiko	:	<p>Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 60%;">Uraian Pekerjaan</th> <th style="width: 30%;">Identifikasi Bahaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>PEKERJAAN PERSIAPAN</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1.Terjatuh Pada saat Mobilisasi 2.Terkena Alat Kerja 3.Tertimpa Alat dan Bahan </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>PEKERJAAN STRUKTUR</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1.Terjatuh Dari Ketinggian 2.Tergores Benda Tajam </td> </tr> </tbody> </table>							No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	1	PEKERJAAN PERSIAPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1.Terjatuh Pada saat Mobilisasi 2.Terkena Alat Kerja 3.Tertimpa Alat dan Bahan 	2	PEKERJAAN STRUKTUR	<ol style="list-style-type: none"> 1.Terjatuh Dari Ketinggian 2.Tergores Benda Tajam
No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya															
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1.Terjatuh Pada saat Mobilisasi 2.Terkena Alat Kerja 3.Tertimpa Alat dan Bahan 															
2	PEKERJAAN STRUKTUR	<ol style="list-style-type: none"> 1.Terjatuh Dari Ketinggian 2.Tergores Benda Tajam 															

		3.	PEKERJAAN ARSITEKTUR	1.Terjatuh Dari Ketinggian 2.Tergores Benda tajam 3.Tertimpa Alat dan
		4.	PEKERJAAN MEP	1.Tersengat Listrik 2.Tergores Benda tajam 3.Tertimpa Alat dan
11.Kriteria Kinerja Produk (Output Performance)	:	Bangunan Gedung yang memenuhi kriteria : berfungsi dengan baik, sesuai dengan tujuan perencanaan, memiliki keandalan dan daya tahan bangunan yang tinggi serta memenuhi aspek keindahan.		